

序号	报告编号	行政区域	使用单位名称	注册代码/设备代码	安装地点	维保单位名称	隐患问题
1	24V0102-KW0001R1	娄烦县	娄烦县阳光物业管理有限公司	30101401232012070009	滨河路阳光水岸东区二号楼一单元	山西温馨居电梯经销有限公司	1.设备代码为: 30101401232012070009的电梯盘车手轮电气开关短接 (该抽检项目为维保项)
2	24V0102-KW0040	娄烦县	娄烦县金泰物业有限公司	30101401232015050012	滨河南路丽泽苑B1 3单元	山西温馨居电梯经销有限公司	1.设备代码为: 30101401232015050012的电梯安全钳电器开关无法动作 (该抽检项目为维保项目) 2.设备代码为: 30101401232015050012的电梯副缓电
3	24V0102-KW0072	清徐县	山西艺达房地产开发有限公司	31101401212017100048	徐沟镇环校南路西50米八号楼西单元	苏州台菱电梯安装工程有 限公司	1.设备代码为: 31101401212017100048的电梯轿内对讲系统不符合要求 (该抽检项目为维保)
4	24V0102-KW0083 24V0102-KW0085	小店区	山西长风物业管理有限公司	30101401052008070004 30101401052008070007	小店区康宁西街10号东四单元 小店区康宁西街10号东七单元	中梯华宇 (山西) 电梯工 程有限公司	1.设备代码为: 30101401052008070004、 30101401052008070007的两台电梯-1 层层门无法自动关门 (该抽检项目为维
5	24V0102-KW0161	阳曲县	山西省太原市阳曲县黄家寨镇北塔地社区村民委员会	30101401222016070008	阳曲县黄寨镇北塔村龙城首府西区1号楼西单元东梯	山西玉翔电梯有限公司	1.设备代码为: 30101401222016070008的电梯限速器安全钳联动试验失效 (该抽检项目为维

6	24V0102-KW0207 24V0102-KW0266 24V0102-KW0267 24V0102-KW0268 24V0102-KW0269	迎泽区	山西省农机发展中心后勤服务中心	311010151202105548 311010151202105544 311010151202105543 311010151202105547 311010151202105545	桃园北路84号农机局宿舍一号楼四单元 桃园北路84号农机局宿舍一号楼三单元 桃园北路84号农机局宿舍一号楼二单元 桃园北路84号农机局宿舍一号楼一单元 桃园北路84号农机局宿舍三号楼一单元	广东菱王电梯工程有限公司	1.设备代码为：311010151202105548、311010151202105544、311010151202105543、311010151202105547、311010151202105545的5台电梯轿内报警装置功能失效（该抽检项目为维保项目） 2.设备代码为：311010151202105547的电梯限速器张紧轮电气安全装置安装位置不符合要求（该抽检项目为维保项目） 3.设备代码为：311010151202105548、311010151202105544、311010151202105543、311010151202105547的四台电梯应急
7	24V0102-KW0209 24V0102-KW0270	迎泽区	太原晨光物业管理有限公司	30101401062010100005 30101401062010050020	晨光上东北区2#楼中单元南梯 晨光上东北区1#楼南面西梯	山西向明科技有限公司	1.设备代码为：30101401062010100005的电梯安全钳电气安全装置功能失效（该抽检项目为维保项目） 2.设备代码为：30101401062010050020的电梯抱闸检
8	24V0102-KW0221 24V0102-KW0298 24V0102-KW0299 24V0102-KW0300	迎泽区	太原全意工程管理有限责任公司	311010001202303126 311010001202303127 311010001202303128 311010001202303129	东岗巷95号景秀小区二号楼四单元 东岗巷95号景秀小区二号楼六单元 东岗巷96号景秀小区六号楼三单元 东岗巷96号景秀小区九号楼一单元	南通九茂机电设备有限公司	1.设备代码为：311010001202303126、311010001202303127、311010001202303128、311010001202303129的四台电梯耗能型缓冲器电气安全装置安装位置不符合要求，打不到，开关无法动作，功能失效（该抽检项目为维保项目） 2.设备代码为：311010001202303126的电梯应急电源没有，无法进行救援（该抽检项目为维保项目）

9	24V0102-KW0224 24V0102-KW2610	迎泽区	太原市金地物业管理有限 公司	31101008220230085720 31101008220230052724	迎泽区保利金地迎泽上品小 区二期2号楼西单元东梯 迎泽区保利金地迎泽上品小 区二期2号楼东单元西梯	奥的斯机电电梯有限公司 太原分公司	1.设备代码为： 31101008220230085720、 31101008220230052724的两台电梯安 全钳电气安装装置无法动作，功能失效
10	24V0102-KW0235 24V0102-KW2652 24V0102-KW2653 24V0102-KW2654 24V0102-KW2655 24V0102-KW2656	迎泽区	太原市东都服装有限公司	30131401062012030001 30131401062012030002 30131401062012030003 30131401062012030004 30131401062012030049 30131401062012030050	迎泽区东都服装城东南角南 梯（货四号梯） 迎泽区东都服装城东南角北 梯（货三号梯） 迎泽区东都服装城东南角北 梯（货二号梯） 迎泽区东都服装城东南角北 梯（货一号梯） 迎泽区东都服装城大厅北梯 迎泽区东都服装城大厅南梯	太原盛鹏电梯有限公司	1.设备代码为： 30131401062012030004的电梯曳引轮 槽的其中一个槽已磨损到底，需要更换 曳引轮（该抽检项目为维保项目） 2.设备代码为： 30131401062012030001、 30131401062012030002、 30131401062012030003、 30131401062012030004、 30131401062012030049、 30131401062012030050的六台电梯轿 内报警装置不通（该抽检项目为维保项 目） 3.设备代码为： 30131401062012030001、 30131401062012030002的两台电梯上 行超速保护装置（夹绳器）电气安全装 置功能失效，打不到开关（该抽检项目 为维保项目）

11	24V0102-KW0242 24V0102-KW0243 24V0102-KW0244 24V0102-KW0245	迎泽区	太原市怡安居物业管理有 限公司迎泽分公司	30101401062008050021 30101401062008050020 30101401062008050019 30101401062008050018	长风家园东四单元东梯 长风家园东三单元西梯 长风家园东三单元东梯 长风家园东二单元西梯	太原市怡安居物业管理有 限公司	1.设备代码为： 30101401062008050021的电梯安全钳 电气安全装置功能失效（该抽检项目为 维保项目） 2.设备代码为： 30101401062008050020、 30101401062008050018的两台电梯对 重缓冲器电气安全开关安装位置不符合 要求，功能失效（该抽检项目为维保项 目） 3.设备代码为： 30101401062008050020、
12	24V0102-KW0281	迎泽区	山西鑫博物业管理有限公司	30101401062009051003	巴黎站前小区A单元东梯	东芝电梯（中国）有限公 司	1.设备代码为： 30101401062009051003的电梯限速器 张紧轮开关位置打不到（该抽检项目为
13	24V0102-KW0850	小店区	山西富康物业有限公司	30101401052008100057	小店区平阳路308号富众三 鑫小区东四单元	山西利通电梯有限公司	1.设备代码为： 30101401052008100057的电梯松闸溜 车时抱闸无法打开，无法进行救援（该
14	24V0102-KW0894	小店区	太原市仁杰物业服务有限 责任公司	30101401052011050037	小店区双塔南路2号白云小 区四号楼东单元东梯	山西菱智达电梯有限公司	1.设备代码为： 30101401052011050037的电梯轿厢侧 缓冲器电气开关无法动作（该抽检项目
15	24V0102-KW1072	小店区	山西新纪元酒店有限公司	30101401052004051290	小店区长风街12号南梯（新 纪元酒店）	太原万达电梯工程有限公 司	1.设备代码为： 30101401052004051290的电梯应急救 援盘车轮开关不匹配未起作用（该抽检
16	24V0102-KW1822	万柏林 区	山西当代红华房地产开发 有限公司太原分公司	30101401092016030027	万柏林区蔓兰酒店17#楼东 北角梯	第一通正设施（北京）股 份有限公司	1.设备代码为： 30101401092016030027的电梯耗能型 缓冲器电气安全装置安装位置不符合要 求，开关打不到（该抽检项目为维保项
17	24V0102-KW1899	万柏林 区	蓝水园温泉度假酒店	31101401092017110038	万柏林区蓝水园酒店B区大 厅西梯	山西安瑞捷机电设备有限 公司	1.设备代码为： 31101401092017110038的电梯缓冲器 柱塞锈蚀严重（该抽检项目为维保项

18	24V0102-KW1955	万柏林区	太原太重宾馆（有限公司）怡兴瑞庭精品酒店	30101401092015080082	万柏林区怡兴瑞庭精品酒店西厅南梯	山西兴业投资控股集团有限公司	1.设备代码为： 30101401092015080082的电梯电动松闸失效，无法进行救援（该抽检项目为
19	24V0102-KW2025	万柏林区	太原理工大学	30101401092008010007	万柏林区太原理工大学综合实验楼材料学大厅北梯	山西达通智控电梯工程有限公司	1.设备代码为： 30101401092008010007的电梯安全钳电气安全装置安装位置不符合要求，开关打不到（该抽检项目为维保项目）
20	24V0102-KW2329	万柏林区	太原八方商贸城有限公司	30201401092006090008	万柏林区太原八方商贸城2-3南中梯	山西三正特种设备有限公司	1.设备代码为： 30201401092006090008的电梯梯级下陷保护开关未能有效动作，功能失效
21	24V0102-KW2618 24V0102-KW2620	迎泽区	山西丽华物业管理有限公司	31101401062017090042 31101401062017090044	迎泽区国奥城B区六号楼西单元西梯 迎泽区国奥城B区六号楼西单元东梯	山西丽华电梯有限公司	1.设备代码为： 31101401062017090042的电梯安全钳电气安全装置功能失效（该抽检项目为维保项目） 2.设备代码为： 31101401062017090042、 31101401062017090044的两台电梯限
22	24V0102-KW2704 24V0102-KW2705	杏花岭区	太原市同和信物业管理有限公司	30101401072011120016 30101401072011120019	杏花岭区特别特花园小区一号楼东梯 杏花岭区特别特花园小区三号楼西单元东梯	山西鑫通力达电梯有限公司	1.设备代码为： 30101401072011120016的电梯主机制动器松闸顶杆断裂（该抽检项目为维保项目） 2.设备代码为： 30101401072011120016的电梯轿厢内报警装置不通（该抽检项目为维保项目） 3.设备代码为：

23	24V0102-KW2716	迎泽区	山西建诚物业管理有限公司	30101401062011080013	迎泽区天泰公寓二单元西	山西畅捷机电设备有限公司	1.设备代码为: 30101401062011080013的电梯触发安全钳电气开关的机械触发机构被置于非正常位置,致使进行限速器-安全钳联动试验时安全钳开关无法动作,电气开关处于失效状态(该抽检项目为维保项目) 2.设备代码为: 30101401062011080013的电梯对重缓冲器开关未安装在有效位置,开关功能
24	24V0102-KW2741 24V0102-KW2742 24V0102-KW2743 24V0102-KW2744 24V0102-KW2745	迎泽区	山西东瑞盛泰物业管理有限公司	30101401062016060004 '30101401062016060006 '30101401062016060007 '30101401062016060008 '30101401062016060009	迎泽区东旭世纪城E座东单元南梯 迎泽区东旭世纪城E座中单元南梯 迎泽区东旭世纪城E座中单元北梯 迎泽区东旭世纪城E座西单元南梯 迎泽区东旭世纪城E座西单元北梯	东芝电梯(中国)有限公司	1.设备代码为: 30101401062016060004、 30101401062016060006、 30101401062016060007、 30101401062016060008、 30101401062016060009的五台电梯安全钳电气开关安装位置不符合要求,试验时开关打不到,开关功能失效(该抽检项目为维保项目)
25	24V0102-KW2755	迎泽区	山西铭正物业管理有限公司	30101401062012030062	迎泽区东景苑小区一号楼东一单元东梯	山西冠旭电梯销售有限公司	1.设备代码为: 30101401062012030062的电梯安全钳电气安全装置功能失效(该抽检项目为
26	24V0102-KW2791	迎泽区	太原巴黎春天百货有限公司	30101401062002070036	迎泽区巴黎春天商场西二号楼观光梯	太原日菱电梯销售有限公司	1.设备代码为: 30101401062002070036轿厢安全钳电气开关被短接(该抽检项目为维保项
27	24V0102-KW2795	小店区	山西源权物业管理有限公司	31101008220210091580	小店区金地都会名悦九号楼西四单元	山西鑫畅通电梯工程有限公司	1.设备代码为: 31101008220210091580的电梯开门限制装置缺少实施紧急救援操作拉绳部件,无法实现电梯冲顶后紧急救援(该

28	24V0102-KW2804 24V0102-KW2809	晋源区	山西美嘉美高物业管理有 限公司	30101401102010100004 30101401102013070022	晋源区文庭半里小区二十五 号楼东五单元 晋源区文庭半里小区二十四 号楼东五单元	山西鑫畅通电梯工程有限 公司	1.设备代码为： 30101401102010100004的电梯限速器 张紧轮电气安全开关安装位置不符合要 求，功能失效（该抽检项目为维保项 目） 2.设备代码为： 30101401102013070022的电梯机房内 盘车手轮和松闸扳手丢失，无法进行应
29	24V0102-KW2893	迎泽区	太原炬恒物业管理有限公 司	30101401062014060006	迎泽区怡军苑小区二号楼东 北梯	山西宝元电梯工程有限公 司	1.设备代码为： 30101401062014060006的电梯第 24层，验证层门的关闭触点装置被短接
30	24V0102-KW2920	迎泽区	正大美家家饰购物有限公 司	311010385201901665	迎泽区正大美家家饰商场大 厅	大同市树恒机电设备有限 公司	1.设备代码为：311010385201901665 的电梯安全钳电气开关安装位置不符合 要求，试验时开关打不到，开关功能失 效（该抽检项目为维保项目）
31	24V0102-KW3053 24V0102-KW3055	小店区	太原市悦众物业管理有限 公司	30101401052011020011 30101401052011020014	小店区龙海方舟小区五号楼 东四单元 小店区龙海方舟小区五号楼 东七单元	山西畅捷机电设备有限公 司	1.设备代码为： 30101401052011020011、 30101401052011020014的两台电梯安 全钳电气装置在轿厢联动试验时无法有 效动作，功能失效（该抽检项目为维保 项目） 2.设备代码为： 30101401052011020014的电梯对重缓
32	24V0102-KW3238	小店区	保利物业服务股份有限公 司山西分公司	31101005520200547897	小店区保利东郡小区一号楼 东单元东梯	山西德奥电梯工程有限公 司	1.设备代码为： 31101005520200547897的电梯安全钳 电气开关安装位置不符合要求，轿厢联 动试验时电气安全装置无法有效动作， 功能失效（该抽检项目为维保项目）